

## 大熊①工区受入・分別施設における事故の立入調査について

### 1 実施日等

- (1) 日時：令和元年10月29日（火） 10:00～11:50
- (2) 場所：大熊町大字小入野地内 大熊①工区 受入・分別施設（事故発生現場）

### 2 実施者等

- (1) 実施者：福島県 4名、大熊町 3名、双葉町 2名
- (2) 対応者：福島地方環境事務所 3名  
ほか 大熊①工区受注JV担当者

### 3 結果

現場状況を確認し、現場担当者等から聞き取りを行った。

- (1) 現場の状況：省略
- (2) 問題点：
  - 被災者が手順を遵守しないで、ベルトコンベアを停止せずに作業を行ったこと（推測）

### 4 県・両町からの現場での意見

- 直接的な原因究明にとどまらず、深層までの原因究明を行い、再発防止策の立案及び他の工区、他のリスクへの水平展開を図ること。
- 事故の詳細について、改めて県及び両町へ報告すること。