




南相馬市地区 進捗図（南-② 2月1、2日）

南相馬市地区 進捗図

2012 年 2 月 / 日

-  : 除染済の箇所
-  : 除染施工箇所



低温燃却設備
搬出

現場保管場
バックアップ設置
除去物 搬出
モニター監視

砕石(道路・駐車場) 表土1時取り

全体 渠道側溝清掃
定地更換仕上

南相馬市地区 進捗図

2012年2月2日

