対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成30年3月16日 ※前回から変更があった箇所を黄色に着色

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
南相馬市	 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場5か所(塚原地区、村上地区、浦尻地区、小沢地区、大富地区)供用中 ・神山地区、吉名地区仮置場事業完了し、原状回復済 ・廃家電の仮置場1か所(角部内地区)供用中 	・小高区の市有地において仮設焼却施設を稼働中	・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く) ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等(2,845件)の解体撤去工事実施中(2,630件解体済) ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電)及び屋外残 置廃棄物の回収を実施済 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済
浪江町	 ・片付けごみ(可燃ごみ、廃家電)の仮置場1か所(棚塩地区)供用中 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場1か所(棚塩地区)仮置場事業完了し、原状回復済 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場1か所(請戸地区)供用中 	・棚塩地区において 仮設焼却施設を稼働 中	・津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く) ・被災家屋等(3,264件)の解体撤去工事実施中(1,873件解体済) ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・津波被災船舶の解体・撤去工事実施済 ・津波被災車両等の処分を実施中 ・所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電)の回収を実施中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
双葉町	・避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場1か所(中野地区)供用中	• 公告中	 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)の回収を実施中 ・片付けごみ(粗大ごみ、廃家電)の回収を実施済 ・津波被災地区(両竹、中野、中浜)における災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く) ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・被災家屋等(195 件)の解体撤去工事実施中(21 件解体済) ・津波被災車両の撤去を実施中
大熊町	・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場1か所(大川原地区)供用中・片付けごみ、解体廃棄物の仮置場1か所(熊川地区)供用中	・東平地区において 仮設焼却施設を稼働 中	
富岡町	・災害廃棄物及び片付けごみの仮 置場 1 か所(富岡浄化センター付 近)供用中	・毛萱地区及び仏浜 地区において仮設処 理施設を稼働中	

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
楢葉町	・津波被災地の災害廃棄物の仮置 場2か所(前原地区、波倉地区)、 片付けごみ(不燃ごみ)の仮置場1 か所(前原地区)及び廃家電の仮置 場1か所(山田岡地区)仮置場事業 完了し、原状回復済 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、 資源ごみ、粗大ごみ)と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場1か 所(井出地区)供用中 ・片付けごみ、解体廃棄物の仮置場 2か所(前原地区・波倉地区)供用 中	・波倉地区において 仮設焼却施設を稼働 中	・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く) ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等(1,577件)の解体撤去工事実施中(1,428件解体済) ・津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)の回収を実施済 ・片付けごみ(粗大ごみ、廃家電)の回収を実施中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済
飯舘村	 ・片付けごみ等(解体廃棄物含む)の仮置場6か所(虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区、大久保地区、猿喰地区、蕨平地区)供用中 	・小宮地区において 仮設焼却施設での減 容化処理完了 (施設解体中)・蕨平地区において 仮設焼却施設を稼働 中	

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
川俣町	・片付けごみ等(解体廃棄物含む)の仮置場5か所(山木屋田の神地区、向出山地区、水境地区、社前地区、菅下地区)供用中	・既存の処理施設で 処理	 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等(392件)の解体撤去工事実施中(382件解体済) ・片付けごみ、(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電)及び屋外残 置廃棄物の回収を実施済 ・し尿や浄化槽汚泥汲み取り・処理を実施済
葛尾村	・片付けごみ等(解体廃棄物含む) の仮置場4か所(下葛尾地区3か 所、大笹地区1か所)供用中	・地蔵沢地区におい て仮設焼却施設を稼 働中	
田村市	・設置しない方針	・既存の処理施設で 処理	・被災家屋等(19件)の解体撤去工事実施済
川内村	・片付けごみ等(解体廃棄物含む) の仮置場 1 か所 (五枚沢地区) 仮置 場事業完了し、原状回復済	・五枚沢地区におい て仮設焼却施設での 減容化処理完了 (施設解体中)	・被災家屋等(102件)の解体撤去工事実施済 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電) の回収を実施済 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済