環境モニタリング概要図（飯舘村、田村市、川内村仮置場関係）
（那須町現場保管関係）



凡　例
モニタリングポスト（※1）
空間線量率測定位置
河川水採水位置（※2）

※1：原子力規制庁が設置している空間線量率の常時監視装置

※2：ND(不検出)・・・放射能濃度（Bq/L)が検出下限値未満であったことを示す。

空間線量率（μSv/h）

飯舘村(I)		田村市(T)						二本松市(N)						川内村(K)						那須町(Na)	
測定日	2019 10.15	測定日	2019 10.16	2019 11.27	2019 12.16	2020 1.14	2020 2.18	測定日	2019 10.18	2019 11.13	2019 12.2	2020 1.1	2020 2.4	測定日	2019 10.17	2019 12.2	2019 12.12	2020 1.14	2020 2.12	測定日	2019 10.24
測定ポイント	測定結果	測定ポイント	測定結果					測定ポイント	測定結果					測定ポイント	測定結果					測定ポイント	測定結果
1	0.32	1	0.16	-	0.14	0.14	0.14	1	0.10	0.10	0.08	0.05	0.09	1	0.21	-	0.18	0.18	0.18	1	0.10
2	0.30	2	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	2	0.14	0.09	0.10	0.07	0.10	2	0.31	-	0.18	0.17	0.17	2	0.09
3	0.37	3	0.16	0.13	0.11	0.10	0.10	3	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	3	0.22	-	0.17	0.16	0.16	3	0.09
4	0.38	4	0.11	0.13	0.14	0.14	0.15	4	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	4	0.18	-	0.16	0.16	0.17	4	0.14
5	0.34	5	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	5	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	5	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	5	0.10
6	0.25	6	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	6	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	6	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	6	0.08
7	0.45	7	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13							7	0.19	0.18	0.18	0.20	0.21	7	0.08
8	0.40	8	0.15	-	0.10	0.10	0.11							8	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	8	0.07
		9	0.15	-	0.11	0.10	0.10							9	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	9	0.09
		10	0.11	0.16	0.14	0.14	0.15							10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	10	0.06
														11	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	11	0.08
														12	0.19	0.20	0.20	0.19	0.18	12	0.07

水質モニタリング

	2箇所 ND		5箇所 ND	5箇所 ND	5箇所 ND	5箇所 ND	5箇所 ND		6箇所 ND	6箇所 ND	6箇所 ND	6箇所 ND	6箇所 ND		3箇所 ND	3箇所 ND	3箇所 ND	3箇所 ND	3箇所 ND		3箇所 ND

※ND（不検出） 検出下限値 飯舘村（Cs134：1.6Bq/L、Cs137：1.7Bq/L） 田村市、二本松市、川内村（Cs134：6Bq/L、Cs137：7Bq/L） 那須町（Cs134：3～4Bq/L、Cs137：4～6Bq/L）

環境モニタリング概要図（二本松市仮置場関係）